


SDカードに保存したBINデータをCSV形式に変換する方法
(計測ソフトInsMonを使用)

1. Insmon.exe をダブルクリックしてInsmonを立ち上げます。

※このとき、IMUが繋がっていない場合、COMポートオープンエラーが発生しますが、無視してOKを押して下さい。

2. モニター3をクリックします。

3. ファイル→BINARYテキスト変換を選択します。



変換手順

- ①BINARYファイル名:変換するBINファイル名を選択してください。
- ②定義ファイル名:ここは変更しないでください。
- ③テキスト出力ファイル名:変換後のCSVファイル名を指定してください。
- ④変換ボタンをクリックしてください。
- ⑤作成されたCSVファイルを開いてデータを確認してください。